
ARROW
EXHAUST

NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE

HONDA AFRICA TWIN 1100 Adv Sport



IT	ALLARME CENTRALINA
l'installazione del kit collettori racing può provocare un messaggio di errore che identifica il mancato rispetto dei parametri di funzionamento del catalizzatore. Installando quindi i collettori Arrow, si consiglia l'installazione del dispositivo Arrow A.R.D. (11001EM).

EN	ECU ALERT
When installing a racing collectors, a warning message may appear identifying a deviation on catalytic converter functioning parameters. Therefore, when installing an Arrow collectors, it is suggested to install the Arrow A.R.D. device, (11001EM).

ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.
Via Citernese 128/130
06016 San Giustino (PG) - ITALY
Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37
www.arrow.it - info@arrow.it